


CONEXIÓN EN SERIE DE 2 O MÁS BORDES RESISTIVOS 8,2 K Ω



En el caso de aplicación de dos o más sensores resistivos "EN SERIE", para una correcta conexión se debe prever el primer sensor con cable de entrada y cable de salida y el último de la serie con cable de entrada y resistencia terminal (véase figura).

En el caso de una solución "HÁGALO USTED MISMO" para conectar varios sensores resistivos en serie, hay que prever los siguientes accesorios.

Ejemplo de pedido para la conexión de dos sensores:

- Para el tipo **B1NC**:
 - n. 3 conectores de agujas con cable tipo KCC (cód. GSB1NKCC)
 - n. 1 conector de agujas con resistencia tipo KCR (cód. GSB1NKCR)
 - n. 2 packs de tapones de cierre tipo TC1 (cód. GSB1NCTC1)
- Para el tipo **B2C**:
 - n. 3 conectores de agujas con cable tipo KC2C (cód. GSB2CKC2C)
 - n. 1 conector de agujas con resistencia tipo KC2R (cód. GSB2KC2R)
- Para el tipo **B0C**:
 - n. 3 conectores de agujas con cable tipo KC0C (cód. GSB0CKCC)
 - n. 1 conector de agujas con resistencia tipo KC0R (cód. GSB0CKCR)